


ANDREASKIRCHE ERFURT



Ausgebaute Eisenklammern der Turmhaube



Petrus



Kirchturm 2002

Die evangelische Andreaskirche, am nördlichen Abschluß des Domplatzes gelegen, war Anfang der 1990-er Jahre in beklagenswertem Zustand: Putz bröckelte aus den Fugen, zahlreiche unfachgemäß eingesetzte Eisenklammern sprengten den Sandstein der gemauerten Turmhaube.

Die Instandsetzung von Turmschaft und -haube sowie eine umfassende Fassaden- und Dachsanierung des Schiffes trugen wesentlich zur Rettung der historischen Bausubstanz bei.

Die kunsthistorisch bedeutsame gotische Kreuzigungsgruppe über dem Südportal konnte fachkundig restauriert werden, mit der Sanierung der Raumfassung im Kirchenschiff fanden die Restaurierungsarbeiten 2002 Ihren Abschluß.



Detail Turmhaube 1996



Restaurierung der Turmhaube 1998

Bauherr: Evangelische
Andreaskirche Erfurt

Substanzsicherung: 1996 - 2001